

ACO Elementy Budowlane Sp. z o.o.

Ul. Fabryczna 5, Łąjski, 05-119 Legionowo

Tel. +48 22 7670 500, e-mail: info@aco.pl



Instrukcja transportu i przechowywania okien wykonanych na bazie profili PVC systemu ACO KIPP 2000.

Zabrania się:

- ❖ Wystawiania okien na działanie niekorzystnych czynników atmosferycznych takich jak: opady, bezpośrednie promieniowanie słoneczne, skrajnie wysokie temperatury.
- ❖ Ustawiania (piętrowania) dodatkowego ładunku na paletach zawierających okna.

Zastrzeżenia powyższe dotyczą zarówno procesu transportu, jak i magazynowania, a ich nieprzestrzeganie może powodować deformację i/lub trwałe uszkodzenie okien.

Zaleca się:

- ❖ Składowanie okien w miejscach zadaszonych i zabezpieczonych przed bezpośrednim operowaniem słońca.
- ❖ Ostrożne stosowanie pasów mocujących podczas transportu palet z oknami.
- ❖ Usunięcie, zaraz po dostawie, folii zabezpieczającej zbiorczo paletę, celem uniknięcia efektu szklarniowego.

Pamiętaj!

- ❖ Tylko prawidłowe obchodzenie się z produktem podczas procesu transportu i przechowywania gwarantuje zachowanie jego funkcji i najwyższej jakości.
- ❖ Uszkodzenia produktu powstałe w wyniku nieprawidłowego transportu i przechowywania nie są objęte ochroną gwarancyjną producenta.